



## Einwohnergemeinde Finsterhennen

Zehntenweg 3, 2577 Finsterhennen

**Telefon** 032 396 12 77

**Fax** 032 396 13 83

**E-Mail** [gemeinde@finsterhennen.ch](mailto:gemeinde@finsterhennen.ch)

**Internet** [www.finsterhennen.ch](http://www.finsterhennen.ch)

---

## Informationen der Gemeindeverwaltung

---

Finsterhennen, 02. April 2026

### Austausch Wasserzähler ab 20. April 2026

Vom **20. April bis 12. Juni 2026** tauscht oder installiert die Gemeinde neue Wasserzähler.

Neu werden Ultraschall-Wasserzähler mit Fernauslesung installiert. Dank der neuen Technologie wird die Ablesung automatisiert und der Zutritt bzw. Meldung via Selbstdeklaration ist nicht mehr notwendig.

Der Aufwand für die Ermittlung der Zählerstände beschränkt sich auf einen minimalen Personalaufwand.

Für den Austausch wurde die Firma Hofer AG aus Müntschemier mit Unterstützung von Erich Jenni, Brunnenmeister beauftragt. Die Firma Hofer AG nimmt bezüglich des Austauschs oder Neuinstallation mit Ihnen Kontakt auf.

Der Austausch muss ohne Behinderungen möglich sein, insbesondere muss der Zugang zum Wasserzähler, Wasserzufuhrinstallation freigeräumt sein.

#### Während des Austauschs sollten Sie bitte folgendes beachten:

Wasserhahn geschlossen halten, Toiletten nicht spülen.

Warmwasserapparat, Boiler nicht benutzen.

#### Nach Beendigung des Austauschs:

Wasserhahn vorsichtig öffnen, um Luft aus dem Leitungssystem austreten zu lassen

Leitung von Rostwasser spülen

Falls an den Wasserarmaturen kein, oder wenig Wasser ausfliesst, muss das Sieb abgeschraubt und gereinigt werden.



Weitere Auskünfte zum neuen Ultraschall-Wasserzähler bzw. zum Auslesesystem, steht Ihnen die Gemeindeverwaltung gerne zur Verfügung.

Nützliches für Sie: Wenn im Wasserzähler LEAK blinkt. Kann das heissen, dass während den letzten 24 Stunden permanent Wasser durch den Zähler lief. Dies könnte auf ein Leck, einen undichten Wasserhahn oder einen laufenden Spülkasten hinweisen.

BURST. Das heisst, es wurde während mindestens 30 Minuten der maximale Wasserfluss gemessen. Dies kann ein Anzeichen für einen Rohrbruch im Haus sein.

Bitte informieren Sie folgende Ansprechperson: Brunnenmeister Erich Jenni 079 210 48 76 oder Tom Hofer c/o E. Hofer AG | 032 313 15 25